COMUNE DI VOLTURARA APPULA
PROVINCIA DI FOGGIA

SETTORE TECNICO AMBIENTALE

CAP 71030 – Largo Bilancia 5 – Tel. 0881–557005 Fax 0881–557098 –Email:
volturara.settoretecnico@gmail.com – utc@comune.volturaraappula.fg.it – Pec:
tecnico@pec.comune.volturaraappula.fg.it

Comune di VOLTURARA APPULA - Cod. Amm. c_m131 - Prot. n. 0003042 del 12/11/2026 08:35 - PARTENZA

OGGETTO: Esecuzione di estumulazioni straordinarie dei feretri e dei resti mortali presenti nei loculi nn. 271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293, del vecchio muro di cinta del Cimitero comunale, resesi necessarie a seguito dell'accertato grave pericolo di crollo dei manufatti e del conseguente pericolo per la pubblica incolumità. Disposizioni per il trasferimento dei feretri in altri loculi e per la raccolta e sistemazione dei resti ossei in ossari/cassette-ossario.

Relazione tecnica e perizia fotografica **ALL. A**

Volturara Appula, lì 16/10/2026

L'Istruttore Tecnico

geom. Raffaele Quarato

E' vietato riprodurre, anche in parte, il contenuto di questo documento senza autorizzazione scritta

COMUNE DI VOLTURARA APPULA
PROVINCIA DI FOGGIA
SETTORE TECNICO AMBIENTALE

CAP 71030 - Largo Bilancia 5 - Tel. 0881-557005 Fax 0881-557098 -Email: volturara.settoretecnico@gmail.com – utc@comune.volturaraappula.fg.it - Pec: tecnico@pec.comune.volturaraappula.fg.it

Comune di VOLTURARA APPULA - Cod. Amm. c_m131 - Prot. n. 0003042 del 12/11/2026 08:35 - PARTENZA

OGGETTO: RELAZIONE TECNICA SULLO STATO DI FATISCENZA E GRAVE DEGRADO DEI LOCULI DEL VECCHIO MURO DI CINTA CIMITERIALE

1. OGGETTO E AMBITO DI INTERVENTO

La presente relazione tecnica definisce, a seguito di rigorosi accertamenti d'ufficio, lo stato di conservazione, il deficit strutturale e il quadro patologico rilevato a carico dei loculi numerati dal 271 al 293 compresi, localizzati a ridosso del vecchio muro di cinta del Cimitero Comunale di Volturara Appula.

La ricognizione si rende necessaria per supportare tecnicamente l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di estumulazione straordinaria, volti a rimuovere una condizione di acclarato e imminente pericolo per la pubblica incolumità.

2. QUADRO DIAGNOSTICO E PATOLOGIA DEI MANUFATTI

L'analisi dello stato dei luoghi evidenzia fenomeni di degrado chimico, fisico e strutturale ad uno stadio avanzato e irreversibile, ascrivibili alle seguenti macro-criticità:

- **Deficit manutentivo cronico:** Il prolungato difetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ha causato la progressiva perdita di efficienza delle barriere protettive esterne della cinta muraria.
- **Distacco dei rivestimenti e delle finiture:** Si osserva la totale o parziale espulsione delle lastre di rivestimento frontale e dei materiali di finitura dei loculi. Tale fenomeno espone direttamente il nucleo murario e i giunti di malta all'azione diretta degli agenti atmosferici.
- **Infiltrazioni meteoriche e percolamento d'acqua:** La compromissione dei sistemi di impermeabilizzazione apicale ha consentito la penetrazione profonda delle acque piovane all'interno della compagine muraria. I conseguenti cicli di gelo-disgelo e l'azione di dilavamento hanno accelerato la decomposizione della matrice cementizia e lo sfarinamento dei laterizi.
- **Dissesti e lesioni strutturali passanti:** Il quadro fessurativo ha superato la soglia del degrado superficiale; si rilevano gravi lesioni e fratture passanti che interessano le strutture portanti e i setti di separazione dei manufatti, determinando un reale e imminente rischio di cedimento strutturale o collasso localizzato delle celle funerarie.
- **Cancellazione degli elementi identificativi:** Lo stato di fatiscenza coinvolge direttamente l'apparato epigrafico. Numerosi loculi risultano privi di lapidi o caratterizzati da scritte eseguite originariamente con vernici che l'umidità e il tempo hanno reso del tutto sbiadite e illeggibili, impedendo l'identificazione visiva ed univoca delle salme in loco.

3. VALUTAZIONE TECNICA DEL RISCHIO STRUTTURALE

Le risultanze tecniche configurano uno scenario di elevato rischio per la pubblica incolumità e per la sicurezza del personale cimiteriale e dell'utenza. Nello specifico si evidenzia il pericolo di distacco e caduta dall'alto di frammenti lapidei, elementi di finitura o porzioni di muratura, nonché l'instabilità complessiva del vecchio muro di cinta, aggravata dalla perdita di tenuta meccanica dei singoli loculi.

L'impossibilità materiale di eseguire lavorazioni di ripristino o consolidamento in presenza dei feretri – a causa del rischio di cedimento delle pareti divisorie durante le opere di cantiere – determina l'irreversibilità tecnica dello stato di fatto, imponendo lo svuotamento preventivo dei loculi come unica opzione operativa applicabile.

4. CRITERI OPERATIVI E DISPOSIZIONI GESTIONALI

Al fine di consentire l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza e la successiva edificazione di nuovi loculi previsti all'interno del perimetro cimiteriale, si procederà secondo i disposti normativi vigenti (D.P.R. 285/90, D.Lgs. 267/2000 e L.R. Puglia 34/2008) secondo i seguenti criteri:

COMUNE DI VOLTURARA APPULA
PROVINCIA DI FOGGIA
SETTORE TECNICO AMBIENTALE

CAP 71030 - Largo Bilancia 5 - Tel. 0881-557005 Fax 0881-557098 -Email: volturara.settoretecnico@gmail.com – utc@comune.volturaraappula.fg.it - Pec: tecnico@pec.comune.volturaraappula.fg.it

Comune di VOLTURARA APPULA - Cod. Amm. c_m131 - Prot. n. 0003042 del 12/11/2026 08:35 - PARTENZA

Stato della Salma	Destinazione Prevista	Oneri e Modalità
Ciclo di mineralizzazione concluso (Salme consunte)	Trasferimento immediato presso l'Ossario Comunale.	Collocazione d'ufficio o in cellette ossario singole su istanza degli aventi titolo.
Ciclo di mineralizzazione incompleto (Salme non consunte)	Trasferimento e inumazione per un ulteriore periodo di anni 5.	All'interno di loculi appositamente messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
Salme prive di referenti o non identificate (Nn. 272, 274, 278, 282, 286, 288, 293 e iscrizioni illeggibili)	Raccolta e deposito d'ufficio presso le strutture comunali.	Esecuzione diretta da parte dell'Ente per garantire il rispetto del decoro dei defunti.

5. ALLEGATI

- Planimetria con individuazione dei loculi oggetto della presente relazione;
- Perizia fotografica dello stato dei luoghi.

Volturara Appula 16/10/2026

L'istruttore Tecnico
Geom. Raffaele QUARATO



COMUNE DI VOLTURARA APPULA
PROVINCIA DI FOGGIA
SETTORE TECNICO AMBIENTALE

CAP 71030 - Largo Bilancia 5 - Tel. 0881-557005 Fax 0881-557098 -Email: volturara.settoretecnico@gmail.com – utc@comune.volturaraappula.fg.it - Pec: tecnico@pec.comune.volturaraappula.fg.it

Comune di VOLTURARA APPULA - Cod. Amm. c_m131 - Prot. n. 0003042 del 12/11/2026 08:35 - PARTENZA

OGGETTO: PERIZIA FOTOGRAFICA SULLO STATO DI FATISCENZA E GRAVE DEGRADO DEI LOCULI DEL VECCHIO MURO DI CINTA CIMITERIALE

FOTO 1 – Stato di conservazione dei loculi:

La ripresa frontale evidenzia marcati distacchi dell'intonaco e della malta di allettamento in corrispondenza del basamento inferiore. Si rileva l'assenza totale del pannello di finitura sul lato destro del blocco e una fessurazione passante che corre lungo la cornice superiore del cornicione, indice di sollecitazioni strutturali anomale dovute a infiltrazioni apicali.



COMUNE DI VOLTURARA APPULA
PROVINCIA DI FOGGIA
SETTORE TECNICO AMBIENTALE

CAP 71030 - Largo Bilancia 5 - Tel. 0881-557005 Fax 0881-557098 -Email: volturara.settoretecnico@gmail.com – utc@comune.volturaraappula.fg.it - Pec: tecnico@pec.comune.volturaraappula.fg.it

Comune di VOLTURARA APPULA - Cod. Amm. c_m131 - Prot. n. 0003042 del 12/11/2026 08:35 - PARTENZA

FOTO 2 – Prospetto loculi e adiacenze d'angolo:

L'immagine mostra la porzione di muro adiacente alla prima struttura provvisoria di puntellamento. Il basamento cementizio inferiore mostra evidenti tracce di umidità, rigonfiamenti e distacchi superficiali localizzati.



COMUNE DI VOLTURARA APPULA
PROVINCIA DI FOGGIA
SETTORE TECNICO AMBIENTALE

CAP 71030 - Largo Bilancia 5 - Tel. 0881-557005 Fax 0881-557098 -Email: volturara.settoretecnico@gmail.com – utc@comune.volturaraappula.fg.it - Pec: tecnico@pec.comune.volturaraappula.fg.it

Comune di VOLTURARA APPULA - Cod. Amm. c_m131 - Prot. n. 0003042 del 12/11/2026 08:35 - PARTENZA

FOTO 3 – Struttura di confinamento e puntellamento:

Inquadratura del sistema provvisorio di puntellamento in legno e profilati metallici posizionato a presidio della stabilità del settore. L'area risulta segregata da recinzione mobile da cantiere e rete arancione di segnalazione a causa del pericolo imminente di ribaltamento della parete o di distacco dei marmi di chiusura.



CAP 71030 - Largo Bilancia 5 - Tel. 0881-557005 Fax 0881-557098 -Email: volturara.settoretecnico@gmail.com – utc@comune.volturaraappula.fg.it - Pec: tecnico@pec.comune.volturaraappula.fg.it

Comune di VOLTURARA APPULA - Cod. Amm. c_m131 - Prot. n. 0003042 del 12/11/2026 08:35 - PARTENZA

FOTO 4 – Collasso localizzato e distacco elementi strutturali:

Si evidenzia il crollo parziale della sesta inferiore di un loculo intermedio, con accumulo di detriti, calcinacci e polvere cementizia sul ripiano inferiore, a dimostrazione dell'avvenuta rottura per compressione e fatiscenza dei solaietti divisori interni.



CAP 71030 - Largo Bilancia 5 - Tel. 0881-557005 Fax 0881-557098 -Email: volturara.settoretecnico@gmail.com – utc@comune.volturaraappula.fg.it - Pec: tecnico@pec.comune.volturaraappula.fg.it

Comune di VOLTURARA APPULA - Cod. Amm. c_m131 - Prot. n. 0003042 del 12/11/2026 08:35 - PARTENZA

FOTO 5 – Nodo d'angolo e intersezione:

Dettaglio dell'angolo cimiteriale protetto da una barriera provvisoria e puntelli in legno. Si noti la sconnessione dei giunti strutturali d'angolo tra le due pareti ortogonali, confermando lo stato di inagibilità e la necessità di interventi di demolizione guidata.



COMUNE DI VOLTURARA APPULA
PROVINCIA DI FOGGIA
SETTORE TECNICO AMBIENTALE

CAP 71030 - Largo Bilancia 5 - Tel. 0881-557005 Fax 0881-557098 -Email: volturara.settoretecnico@gmail.com – utc@comune.volturaraappula.fg.it - Pec: tecnico@pec.comune.volturaraappula.fg.it

Comune di VOLTURARA APPULA - Cod. Amm. c_m131 - Prot. n. 0003042 del 12/11/2026 08:35 - PARTENZA

FOTO 6 – Panoramica estesa del fronte loculi fatiscenti in asse d'angolo:

La vista prospettica permette di apprezzare l'estensione lineare del dissesto strutturale e lo schiacciamento complessivo subito dall'antico muro di cinta. È evidente la pendenza verso l'interno del fronte murario.



CAP 71030 - Largo Bilancia 5 - Tel. 0881-557005 Fax 0881-557098 -Email: volturara.settoretecnico@gmail.com – utc@comune.volturaraappula.fg.it - Pec: tecnico@pec.comune.volturaraappula.fg.it

Comune di VOLTURARA APPULA - Cod. Amm. c_m131 - Prot. n. 0003042 del 12/11/2026 08:35 - PARTENZA

FOTO 7 – Vista ravvicinata settore (Dettaglio allineamento inferiore):

L'immagine attesta la rottura netta e il distacco strutturale delle lastre marmoree inferiori, parzialmente crollate. La muratura retrostante è a nudo ed esposta alle intemperie.



CAP 71030 - Largo Bilancia 5 - Tel. 0881-557005 Fax 0881-557098 -Email: volturara.settoretecnico@gmail.com – utc@comune.volturaraappula.fg.it - Pec: tecnico@pec.comune.volturaraappula.fg.it

Comune di VOLTURARA APPULA - Cod. Amm. c_m131 - Prot. n. 0003042 del 12/11/2026 08:35 - PARTENZA

FOTO 8 – Dettaglio ravvicinato:

L'ispezione documenta i corsi di mattoni pieni sottostanti i solaietti i quali sono parzialmente a vista e mostrano fenomeni avanzati di polverizzazione dei giunti cementizi.



COMUNE DI VOLTURARA APPULA
PROVINCIA DI FOGGIA
SETTORE TECNICO AMBIENTALE

CAP 71030 - Largo Bilancia 5 - Tel. 0881-557005 Fax 0881-557098 -Email: volturara.settoretecnico@gmail.com – utc@comune.volturaraappula.fg.it - Pec: tecnico@pec.comune.volturaraappula.fg.it

Comune di VOLTURARA APPULA - Cod. Amm. c_m131 - Prot. n. 0003042 del 12/11/2026 08:35 - PARTENZA

FOTO 9 – Prospetto posteriore/esterno del muro di cinta cimiteriale:

Inquadratura del paramento murario esterno intonacato. Sono chiaramente visibili ampie e diffuse tracce di umidità e colature verticali scure dovute al percolamento costante delle acque piovane dalla sommitale copertina in cotto, la quale presenta giunti aperti e sconnessi.



COMUNE DI VOLTURARA APPULA
PROVINCIA DI FOGGIA
SETTORE TECNICO AMBIENTALE

CAP 71030 - Largo Bilancia 5 - Tel. 0881-557005 Fax 0881-557098 -Email: volturara.settoretecnico@gmail.com – utc@comune.volturaraappula.fg.it - Pec: tecnico@pec.comune.volturaraappula.fg.it

Comune di VOLTURARA APPULA - Cod. Amm. c_m131 - Prot. n. 0003042 del 12/11/2026 08:35 - PARTENZA

FOTO 10 – Quadro fessurativo macroscopico su parete esterna:

Particolare macroscopico della muratura d'ambito che evidenzia una lesione strutturale passante ad andamento verticale. La frattura taglia l'intera sezione del muro partendo dalla linea dei dadi di coronamento superiori, indicando un chiaro cedimento fondale o una spinta cinematica attiva dei loculi verso l'interno del perimetro.



Volturara Appula 16/10/2026

L'istruttore Tecnico
Geom. Raffaele QUARATO

Ufficio Tecnico